



Technisches Merkblatt Schlammfarbe / Schwedenrot

EIGENSCHAFTEN

Gysinge Schlammfarbe ist eine traditionelle, wasserlösliche, tuchmatte und deckende Farbe für die Aussenanwendung auf sägerauem Holz. Gysinge Schlammfarbe ist in ökologischer und gesundheitlicher Hinsicht eine ausgezeichnete Wahl und bei fachlich richtiger Anwendung absolut unbedenklich.

Gysinge Schlammfarbe wird nach alter schwedischer Tradition entsprechend den Empfehlungen der Denkmalpflege hergestellt. Gysinge Schlammfarbe ergibt einen echten, traditionell schwedischen Anstrich mit tuchmatter Oberfläche und tiefen, leuchtenden Farbtönen. Gysinge Schlammfarbe ist in 10 verschiedenen Farbabstufungen erhältlich und lässt sich darüberhinaus auch auf spezielle Farbtöne hin mischen. Es werden nur hoch lichtechte reine Erdpigmente oder Metalloxid-Pigmente von bester Qualität verwendet.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Es darf nur unbehandeltes, sägeraues Holz mit Gysinge Schlammfarbe gestrichen werden. Am besten eignen sich Tannen/Fichtenhölzer. Auf Hölzer mit hohem Gerbsäuregehalt wie z.B. Eiche kann es bei hellen Farbtönen zu Verfärbungen kommen. Unbedingt Vorversuche durchführen. Unbehandeltes Holz wird ohne Grundierung zweimal mit Gysinge Schlammfarbe mit einer geeigneten Streichbürste oder Lasurbürste aufgebracht. Bereits mit Schlammfarbe behandelte Oberflächen trocken reinigen bis sämtliche losen Schmutzpartikel entfernt sind. Alte Schlammfarbe keinesfalls schleifen. Bei Reinigung mit Hochdruckreiniger auf einen angepassten, nicht zu hohen Druck achten. Allfälliger Algen- oder Pilzbefall muss entfernt und fachgerecht nachbehandelt werden. Danach eine Schicht unverdünnte Schlammfarbe auftragen.

VERARBEITUNG

Die Farbe vor dem Anstrich gründlich aufrühren. Gysinge Schlammfarbe mit Pinsel oder Bürste auftragen. Erster Anstrich mit 20 % Wasser verdünnen, zweiter Anstrich unverdünnt aber sparsam auftragen. Erstanstrich vor der Überarbeitung mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- oder Taugefahr streichen.. Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad verarbeiten.

Hinweis: Gysinge Schlammfarben altern durch sanften Schichtabbau. Dadurch können im direkten Abtropfbereich von behandelten Flächen auf porösen oder saugfähigen Untergründen Verfärbungen durch ausgewaschene Pigmente entstehen. Diese Eigenschaft ist bei Planung und Konstruktion zu berücksichtigen. Insbesondere sollten keine Holzschalungen über verputzten Sockeln behandelt werden, wenn das Meteorwasser von der Fassade auf den Sockel gelangen kann.

NACH DEM ANSTRICH

Angebrochene Gebinde am Rand sauber reinigen und luftdicht verschliessen. Bereits verdünnte Farbe ist nur noch beschränkt haltbar. Farbe mit ungewohntem Geruch oder Neigung zu Schimmel nicht anwenden. Flüssige Farbreste bei der nächsten Entsorgungsanlage abgeben. Farbreste niemals in den Abfluss entleeren. Zur Reinigung von Werkzeugen und Bürsten nur kaltes Wasser verwenden.

LAGERUNG

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Farbe kühl und vor Minusgraden geschützt aufbewahren. Normale Haltbarkeit von Gysinge Schlammfarbe ist bei ungeöffnetem Behälter 12 Monate ab Herstellungsdatum. Eine nicht sachgerechte Aufbewahrung kann die Haltbarkeit negativ beeinflussen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

SICHERHEITSHINWEISE

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Einnahme oder beim Auftritt von Symptomen unmittelbar einen Arzt konsultieren und Herstellerinformation bereithalten.

VERPACKUNG

3 und 10 Liter Gebinde

ZUSAMMENSETZUNG

Das Produkt besteht hauptsächlich aus: Erd- und Eisenoxidpigmenten, Leinöl-Standöl, Roggenmehl, Leinölseife, Wasser und Vitriol

EIGENSCHAFTEN

Keine Filmbildung
Leichte Anwendung
Diffusionsoffen
Kurze Trocknungszeit
Lösungsmittelfrei
Lichtecht, leuchtende Farbtöne
Schöne Alterungsästhetik durch Schichtabbau

STANDARD - FARBTÖNE

Rödockra / Rotocker, Italienröd / Oxidrot, Gysingegrå / Gysingegrau, Blågrå / Blaugrau, Naturvit / Naturweiss, Grön umbra / Umbra grün
Gulmylla / Ockergelb, Oxidgrön / Oxid grün, Brun umbra / Umbra braun, Järnoxidsvart / Eisenoxidschwarz

VERBRAUCH

250 – 350 ml/m²/Anstrich, je nach Untergrund.

TROCKNUNG

Oberflächentrocken nach 4-6 Stunden. Überstreichbar nach 24 Stunden

ENTSORGUNG

Flüssige Resten von Schlammfarbe bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

VERDÜNNUNG

mit sauberem Wasser, **Erstanstrich 10 – 20 %**, Schlussanstrich unverdünnt, falls nötig streichverdünnt.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit Wasser und Seife

LEINÖLGEHALT

5 %

VOC-GEHALT

0,0 g /lt

DICHTE

1,10 kg – 1,20kg/l je nach Farbton

GLANZGRAD

Stumpfmatt

LAGERUNG

Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.
Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate

Hinweis:

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

THYMOS AG
CH-5600 Lenzburg

www.thymos.ch